



680011

Presostato mecânico

Serie 680011

Presostato mecánico




Introducción

- El presostato se usa para medir la presión máxima,abriendo el contacto en caso de que exceda el límite de presión de su máquina.

Simbología

Normal Abierta/Cerrada



Especificación

Modelo	680011
Fluido	Aire comprimido
Rango de presión de trabajo	1 - 10 Bar
Temperatura	-5 ~ 60°C
Tipo	Presión ajustable
Modo de instalación y conexión	Rosca macho
Rosca	PT1/8 (Requiere personalización)
Tensión	Hasta AC220V
Presión máxima de trabajo	500mA
Tensión máxima	100VA, 24VA
Tensión de aislamiento	1500V, 500V
Pulso máximo	200 Ciclos/min
Vida útil	10 ⁶ Ciclos
Clase de protección (Con cubierta protectora)	IP54

Serie 680011

Presostato mecánico

Dimensión general

680011

